# Manual de Instruções

# HI 98121

# Medidor de pH / ORP & Temperatura Resistente à água





### **GARANTIA**

O HI 98121 possui garantia por um ano contra defeitos de fabrico e em materiais desde que utilizado de acordo com as instruções e mantido correctamente. O eléctrodo possui garantia por um período de seis meses. A garantia é limitada à reparação ou substituição sem custos

Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia.

Caso seja necessária assistência técnica, contacte o revendedor Hanna Instruments onde adquiriu o instrumento. Se este estiver coberto pela Garantia, indique o modelo, data de aquisição, número de série e natureza da anomalia. Caso a reparação não esteja coberta pela Garantia, será informado(a) do seu custo, antes de se proceder à mesma ou à substituição. Caso pretenda enviar o instrumento à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização junto do Departamento de Apoio a Clientes. Proceda depois ao envio, com todos os portes pagos. Ao enviar o instrumento, certifique-se que está devidamente acondicionado e protegido.

Todos os direitos reservados. Reprodução total ou parcial proibida salvo com o consentimento por escrito do detentor dos direitos.

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o desenho, a construção e a aparência dos seus produtos sem aviso prévio. Estimado Cliente

Obrigado por ter escolhido os produtos Hanna Instruments. Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o instrumento correctamente bem como uma ideia mais precisa da sua versatilidade num vasto leque de utilizações. Antes de utilizar o instrumento, por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente. Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em enviar-nos um e-mail para info@hannacom.pt

Este instrumento está em conformidade com as directivas CE.

## **EXAME PRELIMINAR**

Retire o estojo da embalagem e examine-o. Certifiquese de que este não sofreu danos durante o transporte. Caso se verifiquem danos, informe o seu revendedor.

Cada medidor é fornecido com:

- Eléctrodo de pH HI 73127
- Ferramenta de remoção do eléctroco HI 73128
- 4 pilhas de 1.5V

Nota: Deve conservar todas as embalagens até ter a certeza que o instrumento funciona correctamente. Em caso de anomalia, todos os instrumentos e acessórios devem ser devolvidos nas suas embalagens originais.

> PATENTE DE DESIGN US D462.024

# **DESCRIÇÃO GERAL**

O HI 98121 é um medidor de temperatura, de pH e de ORP resistente à água. O seu corpo encontra-se completamente selado contra a humidade e concebido para flutuar. Todas as medições de pH são automaticamente compensadas na temperatura (ATC), e os valores de temperatura podem ser indicados em unidades °C ou °F.


O medidor pode ser calibrado em um ou dois pontos para pH (com reconhecimento automático de padrões e contra cinco valores padrões memorizados), enquanto que a gama mV (ORP) é calibrada em fábrica.

As medições são altamente precisas com um exclusivo indicador de estabilidade no mostrador.

Este medidor possui ainda indicação de nível de carga da pilha quando se liga, e um símbolo de baixa carga de pilha que avisa o utilizador quando as pilhas necessitam de ser substituídas. Para além disso, o Sistema de Prevenção de Erro por Pilha (BEPS) evita leituras erróneas causadas por um nível baixo de voltagem, desligando o medidor. O eléctrodo de pH HI 73127, fornecido com o medidor. é substituível, sendo facilmente trocado pelo utilizador.

O sensor de temperatura de aço inoxidável encapsulado facilita medições e compensações de temperatura mais rápidas e mais precisas.


# **DESCRIÇÃO FUNCIONAL**



# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE



- 1. Compartimento das pilhas
- 2. Mostrador
- Botão ON/OFF/MODF
- 4. Eléctrodo de pH HI 73127
- 5. Sensor de Temperatura (atrás)
- 6. Eéctrodo de ORP
- 7. Botão SET/HOLD



- 1. Indicador de Compensação Automática da Temperatura
- 2. Indicador de estabilidade
- 3. Indicador de percentagem de vida da
- 4. Indicador de carga de pilha baixa
- 5. Mostrador secundário
- 6. Mostrador principal
- 7. Unidade de medição para mostrador principal

#### Recomendações aos utilizadores

Antes de utilizar este produto, assegure-se que ele é completamente adequado ao ambiente em que será utilizado.

Evite tocar frequentemente no eléctrodo.

Qualquer variação introduzida pelo utilizador ao equipmento pode degradar o seu desempenho EMC. De modo a evitar choques eléctricos, não utilize este instrumento quando as voltagens na superfície de medição excederem 24 VAC ou 60 VDC. De modo a evitar danos ou queimaduras, não efectue quaisquer medições em fornos microondas.

09/05

## **ESPECIFICAÇÕES**

Gama	-2.00 a 16.00 pH
	± 1000 mV
	-5.0 a 60.0°C/23.0 a 140.0°F
Resolução	0.01 pH
	1 mV
	0.1°C ou 0.1°F
Precisão	±0.05 pH
(@20°C/68°F)	±2 mV
	$\pm 0.5^{\circ}$ C ou $\pm 1^{\circ}$ F
Desvio Típico	±0.02 pH
EMC	±2 mV
	±0.3°C / ±0.6°F
Comp.Temperatur	a Automática para pH
Calibração	pH: em 1 ou 2 pontos com 2 conj.
	de padrões memorizados (pH 4.01/
	7.01/10.01 ou pH 4.01/6.869.18
	ORP: calibrado em fábrica
Ambiente	- 5 a 50°C;
	HR 100%
Eléctrodo	HI 73127 - eléctrodo de pH
	(incluido)
Tipo de Pilhas	4 x 1.5V / aprox. 250 horas
Duração Pilhas	Aprox. 300 horas de uso
Desligar Autom.	Após 8 minutos sem utilização
Dimensões	163 x 40 x 26 mm
	_
Peso	100 g

## **GUIA OPERACIONAL**

#### <u>Para ligar o medidor e verificar estado das pilhas</u>

#### Fixar a leitura no mostrador

Enquanto em modo de medição, pressione o botão SET/HOLD. HOLD aparece no mostrador secundário e a leitura será fixa no mostrador.



on HOLD

#### Para desligar o medidor

Enquanto em modo de medição, pressione o botão Δ/MODE. OFF aparecerá no mostrador secundário. Solte o botão.

#### Nota:

Se as medições são efectuadas sucessivamente em amostras diferentes, enxague bem a sonda de modo a eliminar contaminação cruzada; e após a limpeza, enxague a sonda com parte da amostra a ser medida.

# MEDIÇÃO DE pH & CALIBRAÇÃO

#### Efectuar medições

Seleccione o modo de pH com o botão SET/HOLD. Mergulhe o eléctrodo na solução a ser testada enquanto a agita cuidadosamente.

As medições devem ser efectuadas quando o símbolo de estabilidade  $\,^\oplus$  , no topo esquerdo do mostrador, desaparece.

O valor de pH automaticamente compensado é indicado no mostrador principal enquanto que o mostrador secundário indica a temperatura da amostra.



**Nota**: Antes de efectuar qualquer medição de pH assegure-se que o medidor foi calibrado (etiqueta CAL presente no mostrador).

#### Calibração de pH

Para uma maior precisão, recomenda-se a calibração frequente do instrumento. Para além disso, o instrumento deve ser recalibrado sempre que:

- a) O eléctrodo de pH é subtituído.
- b) Após testar químicos agressivos.
- c) Quando é necessária uma alta precisão.
- d) Pelo menos uma vez por mês.

#### Procedimento de calibração

Em modo de medição normal, pressione e mantenha pressionado o botão d'/MODE até que o OFF no mostrador secundário, seja substituído por CAL. Solte o botão. O mostrador entra no modo de calibração indicando "pH 7.01 USE" (ou "pH 6.86 USE" se estiver seleccionado o padrão NIST).

Após 1 segundo o medidor activa a função de reconhecimento automatico de padrão. Se for detectado, então o seu valor é indicado no mostrador principal e REC aparece no mostrador secundário. Se não for detectado nenhum valor válido, o medidor mantém a indicação USE activa por 12 segundos, e depois é substituída por WRNG, indicando que a amostra está a ser medida não é um padrão válido.

 Para uma <u>calibração num só ponto</u> com padrões de pH 4.01, 9.18 ou 10.01, o medidor aceita automaticamente a calibração quando a leitura está estável; o medidor indica o padrão aceite, com a mensagem "OK 1". Após 1 segundo o medidor volta automaticamente ao modo de medição normal.

Se deseja uma calibração a um ponto com o padrão pH 7.01 (ou pH 6.86), depois após o ponto de calibração ter sido aceite, o botão 'Ú/MODE deve ser pressionado de modo a voltar ao modo normal. Após ser pressionado o botão, o medidor indica "7.01" (ou "6.86") - "OK 1" e, após 1 segundo, volta automaticamente ao modo normal de medicão.

**Nota**: Para uma maior precisão, é sempre recomendado efectuar uma calibração em dois pontos.

 Para uma calibração em dois pontos, coloque o eléctrodo em padrão pH 7.01 (ou pH 6.86). Após ter sido aceite o primeiro padrão, a mensagem "pH 4.01 USE" aparece. A mensagem mantém-se durante 12 segundos, a não ser que seja reconhecido um padrão válido. Se não for reconhecido nenhum padrão válido, a mensagem WRNG é indicada. Se for detectado um padrão válido (pH 4.01, pH 10.01, ou pH 9.18), o medidor completa o procedimento de calibração. Quando o padrão é aceite, o mostrador indica o valor aceite com a mensagem "OK 2", e então o medidor volta ao modo de medicão normal.

**Nota**: Quando o procedimento de calibração está completo, a mensagem CAL aparece.

# <u>Sair da calibração e efectuar reset para os</u> valores por defeito

- Após entrar no modo de calibração e antes de ser aceite o primeiro ponto de calibração, é possível sair do prcedimento de calibração e voltar aos últimos dados de calibração pressionando o botão dy/MODE. O mostrador secundário indica "ESC" durante 1 segundo e o medidor volta ao modo de medição normal.
- Para voltar aos valores por defeito e limpar os valores da anterior calibração, pressione o botão SET/HOLD após entrar no modo de calibração e antes de ser aceite o primeiro ponto de calibração. O mostrador secundário indica "CLR" durante 1 segundo, o medidor volta à calibração por defeito e a mensagem CAL no mostrador desaparece.

## MEDIÇÕES DE ORP

#### Efectuar medições

desaparece.

Selecione o modo ORP com o botão SET/HOLD.

Mergulhe o eléctrodo na solução a ser testada.

As medições devem ser efectuadas quando o símbolo de estabilidade (b), no topo esquerdo do mostrador.

O valor de ORP (mV) é indicado no mostrador principal enquanto que no mostrador secundário é indicada a temperatura da amostra.

# nV) é indicado ipal enquanto secundário é peratura da

#### A gama de ORP é calibrada em fábrica

Contacte a Assistência Hanna para uma nova calibração, se necessário.

## **DEFINIÇÕES**


O modo de Definições permite a selecção da unidade de temperatura e o conjunto de padrões de pH.

Para entrar no modo de Definições, seleccione o modo de pH e então pressione o botão ψ/MODE até que CAL, no mostrador secundário é substituído por TEMP e a actual unidade de temperatura (Ex: TEMP °C). Então:

- para selecção °C/°F: Use o botão SET/HOLD. Após a unidade de selecção ter sido seleccionada, pressione o botão ὑ/MODE para entrar no modo de selecção de conjunto de padrões; pressione o botão ὑ/MODE duas vezes, para voltar ao modo de medição normal.
- para alterar o conjunto de padrões de calibração:
  Após definir a unidade de temperatura, o medidor
  indicará o actual conjunto de padrões: "pH 7.01 BUFF"
  (para 4.01/7.01/10.01) ou "pH 6.86 BUFF" (para NIST
  4.01/6.86/9.18). Altere o conjunto definido com o botão
  SET/HOLD, depois pressione o botão Ġ/MODE para
  voltar ao modo de medição normal.

# MANUTENÇÃO DO ELÉCTRODO


- Quando não estiver a utilizar o eléctrodo, enxague-o com água, de modo a minimizar a contaminação e armazene-o com algumas gotas de solução de armazenamento HI 70300 com a tampa. NÃO UTILIZE ÁGUA DESIONIZADA OU DESTILADA PARA FINS DE ARMAZENAMENTO.
- Se o eléctrodo secou, mergulhe-o em solução de armazenamento pelo menos durante uma hora, de modo a reactivá-lo.
- Para prolongar a vida do eléctrodo, recomenda-se que o limpe mensalmente, mergulhando-o em solução de limpeza HI 7061 durante meia hora. Após isto, enxagueo bem com áqua da torneira.
- O eléctrodo pode ser facilmente substituído usando a ferramenta fornecida (HI 73128). Insira a ferramenta na cavidade do eléctrodo, como a seguir indicado.



Rode o eléctrodo no sentido contrário aos ponteiros do relógio.



Puxe o eléctrodo usando a outra face da ferramenta.




Insira um novo eléctrodo de pH seguindo as instruçoes acima mencionadas na ordem inversa.

# SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

O medidor indica a percentagem remanescente de carga de pilhas cada vez que é ligado. Quando o nível de carga é inferior a 5%, o símbolo ( ), no canto inferior esquerdo do mostrador, aparece para indicar uma condição baixa carga de pilhas. As pilhas devem ser substituídas em breve. Se o nível é baixo o suficiente para originar leituras erróneas, o medidor indica "O%" e o Sistema de Prevenção de Erro por Pilha (BEPS) desliga automaticamente o medidor.

Para substituir as pilhas, remova os 4 parafusos localizados no topo do medidor.



Uma vez removido o topo, substitua cuidadosamente as 4 pilhas que se encontram no compartimento, tendo em atencão a sua correcta polaridade.

Volte a colocar o topo, assegurando-se que o vedante se encontra adequadamente posicionado, e aparte bem os parafusos de modo a assegurar uma correcta selagem.